



2021年6月22日

各 位

会 社 名 : 日 本 乾 溜 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 伊 東 幸 夫  
(コード番号 1771 福証)  
問 合 せ 先 : 取 締 役 黒 崎 工 場 長 後 藤 信 博  
役 職 ・ 氏 名 : 黒 崎 工 場 営 業 課 溝 口 智 大  
(TEL 093-631-2701)

## 当社黒崎工場火災による被災設備復旧および生産再開に関するお知らせ

2021年6月9日午後5時15分頃、当社黒崎工場において火災が発生いたしました。

工場近隣の皆様、取引先の皆様をはじめ、関係各位におかれましては、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。

この度、被災しておりました製造設備が復旧し生産を再開いたしましたことをご報告させていただきますとともに、無事復旧いたしましたのも皆様の温かいご支援によるものと重ねて厚く御礼申し上げます。

### 記

#### 1. 火災発生原因

微粉碎機設備のベアリング部分の防塵フェルトシートが、シャフトとの摩擦により発熱し、微粉碎機内部にある原料の硫黄が溶け出し発火したものです。

#### 2. 火災発生防止策

防塵フェルトシートが摩擦しないように形状変更や設置方法を改善することで、防塵フェルトシートの摩擦による発熱を防止します。

併せて、微粉碎設備の稼働中は、ベアリング部分の熱の定時確認を実施し、発熱を感じた際は、微粉碎設備の稼働を停止し点検作業を実施いたします。

また、ベアリング部分については、定期的に交換を実施いたします。

#### 3. 稼働について

2021年6月10日(木)～6月14日(月)、被災した上記箇所の復旧工事を実施いたしました。

2021年6月15日(火)～6月16日(水)、被災機械設備の試運転と綿密な設備点検と最終整備及び工場内の安全確認を行い、稼働が可能な状態であることを確認いたしました。

2021年6月17日(木)、稼働を再開しました。

#### 4. 業績への影響

工場火災復旧費用と生産休止にともなう業績への影響は軽微でございます。

以 上